





LES PÈRDUES APROXIMADES DEL TRAM SÓN D'UNS 10 M3/D.



LLEGENDA

-  PE100 PN10 D160
-  TUB PVC GRIS D110
-  HIDRANT AMB RÀCORD TIPUS BCN

LA LONGITUD DEL TRAM DE XARXA AFECTAT ÉS D'UNS 98 ML

AIGUES D'ARENYS



Ajuntament
d'Arenys de Munt

**P1 – FUITA SECTOR
POLIESPORTIU**

Escala : s/n

DETECCIÓ DE FUITES AL SECTOR DEL PAVELLÓ NOU I PÀDEL.